

Manual Técnico

Índice

1.0 - Introdução	 1
1.1 - Descrição Geral	 1
1.2 - Especificações Técnicas	 2
2.0 - Operação	 4
2.1 - Identificação das Partes	 4
2.2 - Desenho Dimensional	 4
2.3 - Conexão do Módulo de Pressão MPYA ao PCON	 5
2.4 - Exemplos de Conexão Pneumática	 6
2.5 - Conexão do Módulo de Pressão MPYA ao MCS-XV	 7
2.6 - Usando o MPYA	8

1.0 - Introdução

1.1 - Descrição Geral

O Módulo de Pressão Digital Externo MPYA apresenta dimensões reduzidas, é compacto e usado em conjunto com os calibradores da Linha *Advanced* para leitura de pressão, como por exemplo o MCS-XV ou o PCON Kompressor-Y18.

Assim, o MPYA permite expandir o número de faixas de pressão disponíveis em cada calibrador, além de compartilhar seus recursos avançados.

Suas características técnicas agregam níveis de desempenho somente comparáveis a padrões de laboratório, tendo exatidão de 0,025 % do fundo de escala.

Possibilita o uso em modo stand alone quando conectado a um computador para o monitoramento da pressão e aquisição de dados. É conectado ao calibrador ou ao computador via USB, eliminando a necessidade de alimentação externa.

O módulo pode ser calibrado separadamente e armazena em sua memória interna os parâmetros de calibração, o que permite seu uso com diferentes calibradores.

MPYA - | |-|

1.2 - Especificações Técnicas

Código de Encomenda

1 - uma entrada

Fange Tentrada 1	RESOLUÇÃO	FXATIDÃO	OBSERVAÇÕES
(0) 0 250 mmH 0	0.001		Prossão manomótrica
$(0) 0 - 250 \text{ mm}_2 0$	0,001	± 0,05 % FS	
(1) 0 - 1 psi	0,0001	\pm 0.00 /6 F3	
(2) 0 - 5 psi	0,0001	\pm 0.025 % FS	gases inertes
(3) U – 15 psi	0,0001	\pm 0,025 % FS	
(4) 0 - 30 psi	0,0001	\pm 0,025 % FS	
(5) 0 – 100 psi	0,001	± 0,025 % FS	Pressão manométrica
(6) 0 – 250 psi	0,001	± 0,025 % FS	ou absoluta.
(7) 0 – 500 psi	0,01	± 0,025 % FS	Uso com fluidos
(8) 0 – 1000 psi	0,01	± 0,025 % FS	(gases ou líquidos)
(9) 0 – 3000 psi	0,01	± 0,025 % FS	compatíveis com aco
(10) 0 – 5000 psi	0,1	± 0,025 % FS	INOX 316 L
(11) 0 - 10000 psi	0.1	± 0.05 % FS	
(12) Outros sob consulta			
(BR) Referência Barométrica *	0.0001	+ 0.02 % FS	
	0,0001	_ 0,01 /0 / 0	
Tino do Proceão Entrado 1 (I	Evente para PD)		
A Absolute (Apopos de range			
 A - Absoluta (Apellas do l'alige Managétrica (De recent do l'alige) 	5 d0 0)		
w - manometrica (Do range 0 a	10 11)		
V - Vacuo (Apenas para o rang	e 3)		
C - Composta*** (Apenas do	range 3 ao 8)		
D - Diferencial**** (Apenas of	lo range O ao 2)		
(*) DD Deferêncie Deremátrice (850 e 1100 mb) O	receão embiente	

(*) BR - Referência Barométrica (850 a 1100 mbar): Sensor para medição da pressão ambiente.
 Pode ser usado para indicação simulada de pressão absoluta nos outros sensores do calibrador.
 (**) Porcentagem do fundo de escala
 (***) Início em - 15 psi até o fundo de escala do range
 (****) A cápsula diferencial ocupa duas tornadas de pressão

Exemplos de Código de Encomenda:

MPYA-1-2-M

Define um módulo com uma entrada de 0 a 5 psi pressão manométrica. Este range admite uso somente com ar ou gases inertes.

MPYA-1-8-C

Define um módulo com uma entrada de -15 a 1000 psi pressão composta. Este range permite o uso com qualquer fluido (gases ou líquidos).

Unidades de Engenharia: psi, atm, kgf/cm², inmH₂O, mH₂O, cmH₂O, mmH₂O, inHg, cmHg, mmHg, bar, mbar, Pa, kPa e torr, selecionada no calibrador.

Conexão Pneumática: 1/4" NPTF (Obs.: 1/8" NPTF somente para range 0 - 10000 psi).

Sobrepressão: até duas vezes o fundo de escala da cápsula (para cápsulas até 5000 psi).

Ambiente de Operação: temperatura de 0 a 50 °C e umidade relativa máxima de 90%.

Dimensões (AxLxP): 95 mm x 144 mm x 72 mm.

Peso: 1,0 kg nominal.

Itens Inclusos: bolsa, manual e cabo de comunicação.

Garantia: 1 ano.

2.0 - Operação

2.1 - Identificação das Partes



Fig. 01 - Identificação das Partes

2.2 - Desenho Dimensional



Fig. 02 - Dimensional

2.3 - Conexão do Módulo de Pressão MPYA ao PCON

Conecte o módulo ao calibrador através do cabo fornecido com o módulo de pressão, conforme ilustrado abaixo.



Fig. 03 – Conexão do Módulo de Pressão MPYA ao PCON



2.4 - Exemplos de Conexão Pneumática

Fig. 04 - Conexão com transmissor de pressão utilizando manifold



Fig. 05 - Conexão com Manômetro utilizando um "T" no MPYA

2.5 - Conexão do Módulo de Pressão MPYA ao MCS-XV

Conecte o módulo ao calibrador através do cabo fornecido com o módulo de pressão, conforme ilustrado abaixo.



Fig. 06 - Conexão do Módulo de Pressão MPYA ao MCS-XV



Fig. 07 - Exemplo de conexão com transmissor de pressão

2.6 - Usando o MPYA

O Módulo de Pressão MPYA é fornecido com um cabo adaptador USB. Através deste cabo, o módulo é alimentado pelo calibrador dispensando o uso da bateria ou fonte de alimentação externa.

O MPYA é *plug and play*, bastando conectar o módulo à porta USB Host do calibrador para que o mesmo seja automaticamente reconhecido.

Conecte o cabo USB do MPYA ao calibrador. A opção **MPYA EXT** será exibida na tela de Operação. Para ativar o MPYA, clique em **MPYA EXT** e aguarde alguns segundos. A indicação **EXT** aparecerá próximo à unidade de pressão atual. No modo **MEDIÇÃO**, indicará apenas as medições do Módulo MPYA.



Fig. 08 – MPYA conectado

Após ativar o MPYA, lembre-se de redefinir a pressão; Para fazer isso, vá para o menu **RESET PRESS**. Os dois sensores de pressão (Externo e Interno) serão redefinidos para garantir a leitura correta da pressão.



No modo **CONTROL**, indicará as medições do Módulo MPYA e do sensor interno de pressão (PCON ou MCS-XV). Nesse modo, o calibrador estará usando a indicação do sensor interno para controlar a pressão.



Fig. 09 – Modo de Controle

Para o Módulo de Pressão MPYA com sensor de referência barométrica (range -BR, no código de encomenda), a guia **RANGE** mostrará a opção do modo de pressão: **ABS (Absoluto)** e **GAUGE** (Manométrica). Selecionando o modo **ABS**, o calibrador utilizará a indicação de pressão ambiente do Módulo MPYA para mostrar como indicação / controle absoluto da pressão. Deixar o sensor de pressão do MPYA livre, medindo a pressão atmosférica. Não conectar o sensor de pressão do MPYA na saída do PCON. Ver figura 04.

nge Parameters	ETTING	5	UNIT		bar	(
	Min	0.000		0		
	Max	× 7.000		0		
Vent Oper	ning Limit	68.948		0		
Vent Rate (UNIT/s)	T/s)	6.895		0		
		APPLY				
essure Indication Settin	gs 0	1	2 3		0	
essure Indication Settin Decimal places Filter intensity	gs 0 10 _ 1			DNG	0	
essure Indication Settin Decimal places Filter intensity Pressure Mode	gs 0 NO V ABS	1 WEAK MEI		DNG	0	

Fig. 10 – Configurações

MODO REPO

O calibrador também permite o uso da leitura externa (MPYA) para controlar a pressão. Para ativar esta função, acesse o menu **SETTINGS**, na guia **CONTROL** e ative a função **REPO WITH MPYA**.

ON OPERATION SETT	INGS	UNIT	b	ar	(
AutoZero	AUTOZERO	MANUAL	0	OF Windowed Statio Mode(WSC	F Control 240
w Rate Setting					
SLOW	MEDIUM		FAST		
bilization Settings					
Minimum time (s)	a 3		0		-
Error window (Press. Unit) 0.004%(FS)	0.034		0	Repo with M	PYA
	APPLY		L		
TIMIZATION OPTIONS					
REMEMBER!!! To use the optimization setti feature.	ings, you must UNLO	CK the	UN	ILOCK	
RANGE	CONT	ROL	A		

Fig. 11 – Configurações



IMPORTANTE: HABILITAR A FUNÇÃO REPO COM MPYA NÃO GARANTE MAIOR RESOLUÇÃO NO CONTROLE OU MAIS ESTABILIDADE, APENAS A CORREÇÃO SETPOINT PELA LEITURA EXTERNA (MPYA).

Quando o **MODO REPO** é ativado a indicação externa mudará de cor. Quando desabilitado, a indicação interna mudará de cor.



Fig. 12 - Modo REPO

*Ao se desligar o PCON, sempre deverá ser reconectado o cabo USB para que seja novamente reconhecido.

PRESYS | Presys Instrumentos e Sistemas Ltda. Rua Luiz da Costa Ramos, 260 - Saúde - São Paulo - SP - CEP 04157-020 Tel.: 11 3056.1900 - www.presys.com.br - vendas@presys.com.br