

# PRESYS


## GUIA DE SENSORES AJUSTÁVEIS E PROTEÇÃO TÉRMICA

Precisão, segurança e praticidade

MODELO

### NLL & PLL

Guia maior Ø 59 mm



MODELO


### N & NL

Guia menor Ø 35 mm



MODELO

### P & PL



isolamento térmico



Para banhos de temperatura acima de 300 °C. Dispõe de uma placa de isolamento térmico que evita a propagação ascendente do calor.



Ajuste rápido e preciso dos sensores



Fácil montagem e manutenção



#### INFORMAÇÕES IMPORTANTES


- Informar quais banhos/insert serão utilizados.
- Item incluso no kit para aplicações com líquido agitado.



#### OBSERVAÇÃO

Compatibilidade exclusiva para a linha de calibradores de temperatura com design mais atual (chassi/caixa)

### MONTAGEM SUPORTE



#### Nº QTD. DESCRIÇÃO

| Nº | QTD. | DESCRIÇÃO                         |
|----|------|-----------------------------------|
| 1  | 1    | Suporte fixo                      |
| 2  | 1    | Suporte móvel                     |
| 3  | 1    | Suporte do guia de sensores       |
| 4  | 1    | Guia para sensores                |
| 5  | 2    | Manipulo                          |
| 6  | 1    | Calço do suporte fixo             |
| 7  | 2    | Parafuso de fixação no calibrador |

#### CÓDIGO ENCOMENDA:

- 02.22.0125-00 com placa de isolamento
- 06.09.0006-00 sem placa de isolamento



Siga-nos!



PRESYS



Rua Luiz da Costa Ramos, 260  
Saúde - São Paulo - SP  
CEP 04157-020



E-MAIL  
vendas@presys.com.br



TELEFONE  
(11) 3056-1900

www.presys.com.br